

KMS360 ARAÇ HASAR SORGU RAPORU

16.09.2024 14:45 (ÖRNEKTİR)

34 ABC 1234

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka/Şasi No:	34 ABC 1234
Araç Marka ve Modeli:	MARKA MODEL
Trafiğe Çıkış Tarihi:	29.11.2021

KASKO BİLGİLERİ

Yürürlükteki Kasko:	Var
Kaskolu Süre:	3 Yıl
Kaskosuzluk Süresi:	11 Ay
Kaskosuz Dönem Bilgileri (Kaskosuz Başlangıç - Bitiş Tarihi)	11.01.2020 - 11.12.2020 12.03.2023 - 16.07.2023

SAHİPLİK BİLGİLERİ

Sahiplik Değişim Listesi (Sahiplik Sıra No, Türü / Süresi)	1, Şahıs / 6 Ay 2, Şirket / 12 Ay
--	--------------------------------------

PLAKA VE ARAÇ DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Plaka Değişim:	Var
Plaka İl Değişim Listesi (Plaka Sıra No, İli / Kodu)	1, İstanbul / 34 2, Samsun / 55
Araç Tür Değişim:	Yok
Araç Tür Değişim Listesi (Grup Sıra No, Adı)	-

1. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Kaza
Hasar Tutarı:	14.750,00 TL
Kaza Tarihi:	21.10.2022
Ağır Hasar Bilgisi:	Var
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	140.000,00 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	10.000,00 TL

Kilometre: 123456

Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)

Orijinal, TORPIDO / 1 Adet

Orijinal, GENEL ONARIM ISCILIGI / 1 Adet

Orijinal, MOTOR BEYNI / 1 Adet

Orijinal, TRANSMISYON / 1 Adet

Orijinal, OTO VITES KUTUSU HIDROLİK BLOĞU / 1 Adet

2. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni: Kaza

Hasar Tutarı: 14.750,00 TL

Kaza Tarihi: 21.10.2022

Ağır Hasar Bilgisi: Yok

Parça Değişim: Var

Toplam Parça Tutarı: 140.000,00 TL

Toplam İşçilik Tutarı: 10.000,00 TL

Kilometre: 123456

Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)

Orijinal, FAR KOMPLE SOL / 1 Adet

Orijinal, SAG FAR LED / 1 Adet

3. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni: Kaza

Hasar Tutarı: 14.750,00 TL

Kaza Tarihi: 21.10.2022

Ağır Hasar Bilgisi: Var

Parça Değişim: Yok

Toplam Parça Tutarı: -

Toplam İşçilik Tutarı: -

Kilometre: -

Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi): -

Bu rapor, 20.12.2024 23:17 tarihinde oluşturulmuştur. 2 saat süreyle geçerlidir.

YASAL UYARI: Raporda yer alan veriler, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilmiş sigortacılık verilerinden ibarettir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Raporun tamamı ya da herhangi bir bölümü, amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Raporun kullanımıyla ilgili tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Detaylı bilgi için

<https://kmsorgu.com/ys58>

BELGE DOĞRULAMA: Bu belgenin doğruluğunu <https://online.sbm.org.tr/sbm-belge/public/belgeDogrulama/sorgu.sbm> adresinden teyit edebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: **3OFONWHO87TY53ABC5U1**



sigortam
360

